



$i_{Zmax} = 18 \mu A$   
 $\Rightarrow 2W.$

ERROR: 36 y 39 invertidas sus funciones. Funciona bien como está, pero se deberían invertir y rediseñar sus circuitos. Seguro que entonces se obtendría buen rendimiento SIN el germanio usando la 36 como detectora por característica de placa. (O de reja, según la señal disponible) Dejo el esquema como ejemplo de cosa MAL hecha.



EMERSON  
 DA417  
 70919