


Ajustar Rk de Osc (3k1) para max amplitud de oscilacion en O.C. min frecuencia

En origen traia la 78 como convertora pero entonces la 6D6 en FI, oscilaba por falta de blindaje interior. Por tanto, intercambiadas



- : Implica Cambiado